

断熱ガラスコーティング 施工写真

※ 実際の施工は、室内面に塗布します。



① 温度・湿度チェック

【施工摘要環境】
温度 5℃～30℃
湿度 70%未満



② 洗浄・研磨

- ・ ガラス表面の、砂ホコリ等の汚れをガラス用洗剤で清掃
- ・ ガラス表面の、油脂ヤニ等の汚れを研磨剤で清掃



③ 養生

塗料が、ガラス面以外に付着しないよう保護します。



④ ローラー塗装

1、配り工程 → 2、仕上げ工程 と特殊ローラーで塗料を塗布します。



⑤ 乾燥

断熱ガラスコーティング
施工完了！

